



Утверждаю
Директор ГБОУ Школа № 1213
А.Е. Селиверстова
“ ” 20 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
зданий ГБОУ Школа № 1213

Наименование объекта	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1213"		
Фактический адрес	127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 6А		
Юридический адрес	127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 6А		
Округ, район	САО, Тимирязевский		
Телефон/ E-mail	499-488-69-96, 1213@edu.mos.ru		
Вид деятельности	Образование		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент образования города Москвы		
Форма собственности объекта	муниципальная		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)	здание нежилое 5 этажей		
Количество и назначение входов	1 центральный, 5 эвакуационных		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	600 чел.		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	нет		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	есть		
Возможность дистанционного обслуживания	есть		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	доступно	доступно	доступно	доступно
Входная группа	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
Пути движения	доступно	доступно	частично доступно	доступно
Зона оказания услуги	доступно	доступно	частично доступно	частично доступно
Санитарно-бытовые помещения	доступно	доступно	доступно	доступно

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г

Доступность объекта	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
Доступность услуги	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
Доступность итоговая	частично доступно			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка указателей направления движения на пути к входу в здание в рамках благоустройства территории
Вход (входы) в здание	замена с двух сторон поручней наружного пандуса в рамках благоустройства территории; установка звукового маяка у входа в рамках текущего ремонта при наличии финансирования
Путь (пути) движения внутри здания	установка указателей направления движения, входа, выхода в коридорах/холлах при наличии финансирования
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	не требуется
Санитарно-гигиенические помещения	установка знака доступности помещения
Все зоны и участки объекта в целом	проведение адаптации в рамках возможностей

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: 3(три) года

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Частичная доступность

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования доступности для инвалидов общественного здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1213» Корпуса 1 от « 13 » марта 2018г.

Дата составления паспорта « 27 » марта 2018 г.



Утверждаю
Директор ГБОУ Школа № 1213
А.Е. Семенов
« 20 » _____ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 1213»
Корпус 1

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	ГБОУ Школа № 1213	
фактический адрес	127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 6А	
телефон	499-488-69-96	E-mail 1213@edu.mos.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент образования города Москвы	
Вид деятельности	Образование	
Форма собственности объекта	муниципальная	
Объем предоставляемых услуг*	600 чел.	
Размещение объекта	отдельно стоящее здание 5 этажей	
Количество и назначение входов	1 центральный, 5 эвакуационных	
Год постройки	1953 г.	
Год последней реконструкции	-----	

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	150 м
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 204,114,82,123,692 платформа Петровско-Разумовская
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть

Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
Тактильные указатели	есть	с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	есть	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещени й по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)	кв.м.			
	Вход на территорию (при наличии ограждения)				
	- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более		
	- информация об объекте	наличие	есть		
	Автостоянка посетителей (при наличии)		нет		
	Расстояние до входа в здание	м	-		
	Количество машино-мест для инвалидов	%	-		
	Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	-		
	Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	-		
	Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)		есть		
	- ширина тротуара (пути движения):	м	4,0		
	- указатели направления движения	наличие	нет	установка	
	- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет		
	- места отдыха	наличие	есть		

№ пое мщи й по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Открытая лестница:				
	- высота подъема	м	нет		
	- поручни на высоте	м	-		
	- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	наличие	нет		
	- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет		
	Пандус на рельефе		нет		
	- высота подъема одного марша	м	-		
	- уклон	%	-		
	Поручни с двух сторон	наличие	-		
	- на высоте (нижний поручень)	м	-		
	- на высоте (верхний поручень)	м	-		
	2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки	м	0,8		
	Габариты площадки: ширина	м	2,2 и более		
	Габариты площадки: глубина	м	1,5		
	Поручни (ограждение)	наличие	нет		
	Навес	наличие	нет		
	Информация об объекте	наличие	нет		
	Лестница наружная				
	Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	нет		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет		
	- на высоте	м	-		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-		

№ пое меще ний по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	- нетравмирующие окончания	наличие	-		
	Пандус наружный				
	Уклон	%	есть		
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	8 и менее		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	м	1,0 и более		
	Разворотные площадки:		0,8 и менее		
	- при въезде на пандус, длина	м	нет		
	- при въезде на пандус, ширина	м	-		
	- промежуточная прямая, длина	м	-		
	- промежуточная прямая, ширина	м	-		
	- промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	-		
	-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	замена	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65-0,75		
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,95		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть		
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть		
	Нескользящее покрытие	наличие	нет		
	Наружный подъемник	наличие	нет		
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	установка	
	Тамбур				
	Глубина	м	есть		
	Ширина	м	1,8 и более		
			2,2 и более		

№ пое меще ний по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Двери распашные	наличие	есть		
	Двери автоматические	наличие	нет		
	- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более		
	- высота порога наружного, внутреннего	м	0,03		
	3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)				
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		
	- на высоте	м	-		
	- горизонтальные завершения поручня	наличие	-		
	- нетравмирующие окончания	наличие	-		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		
	Ширина марша	м	-		
	Уклон	%	-		
	Разворотные площадки вниз, вверх	м	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		
	- на высоте (нижний поручень)	м	-		
	- на высоте (верхний поручень)	м	-		
	- горизонтальные завершения внизу и вверх	наличие	-		
	Пандус переносной	наличие	есть		
	Подъемник для инвалидов	наличие	нет		
	- стационарный	наличие	-		
	- мобильный	наличие	-		
	Коридоры/холлы				

№ поме щен ий по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Ширина полосы движения	м	1,2 и более		
	Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более		
	Разворотные площадки, ширина	м	4,0		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет		
	Тактильная схема	наличие	нет		
	Место отдыха и ожидания:				
	- места для сидения на каждом этаже	наличие	нет		
	- зона для коляски на каждом этаже	наличие	нет		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	нет		
	Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)		нет		
	Контрастная маркировка	наличие	-		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-		
	Пандус внутренний на этаже		нет		
	Ширина марша	м	-		
	Уклон	%	-		
	Разворотные площадки внизу,верху	м	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		
	- на высоте (нижний поручень)	м	-		

№ помещени й по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	- на высоте (верхний поручень)	м	-		
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)		есть		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет		
	Поручни с двух сторон:	наличие	односторонний		
	- на высоте	м	0,85		
	- горизонтальные завершения	наличие	есть		
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет		
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц)				
	Лифт пассажирский		нет		
	Кабина:		-		
	- длина	м	-		
	- ширина	м	-		
	- ширина дверного проема	м	-		
	- поручни	наличие	-		
	Световая информация в кабине	наличие	-		
	Звуковая информация в кабине	наличие	-		
	Знак доступности	наличие	-		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-		
	4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
	Обслуживание через окно/прилавок		нет		
	Высота рабочей поверхности	м	-		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	-		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>				
	Обслуживание в кабинете №		нет		

№ помещени й по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Ширина проема двери в свету	м	-		
	Высота порога	м	-		
	Информация тактильная	наличие	-		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-		
	- размещение на высоте	м	-		
	- высота прописных букв	м	-		
	Зона для кресла-коляски	наличие	-		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>				
	Обслуживание с перемещением №		нет		
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	-		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	-		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте</i>				
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет		
	Длина	м	-		
	Ширина	м	-		
	Место для сидения	наличие	-		
	Крючки для костылей	наличие	-		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>				
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет		
	Доля мест для колясочников	%	-		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-	м	-		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	коляске				
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	-		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей					
	Санузел для инвалидов				
	Знак доступности помещения	наличие	нет	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет		
	Ширина дверного проема	м	0,9 и более		
	Раковина:				
	- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более		
	- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более		
	- высота раковины	м	0,75-0,85		
	- опорный поручень	наличие	есть		
	Кабины для инвалидов:		нет		
	- количество кабин	ед.	-		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-		
	- ширина дверного проема	м	-		
	- габариты кабины (длина)	м	-		
	- габариты кабины (ширина)	м	-		
	- опорные поручни	наличие	есть		
	в т. ч. откидные	наличие	нет		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более		
	- крючки для костылей	наличие	нет		

№ помещени й по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>					

Примечание:

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – установка указателей направления движения на пути к входу в здание
- на входной группе – замена с двух сторон поручней наружного пандуса; установка звукового маяка у входа
- на путях передвижения – установка указателей направления движения, входа, выхода в коридорах/холлах
- в санитарных помещениях – установка знака доступности помещения

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

 М.В. Батонова
 Т.С. Егорова
 М.А. Медекша
 А.Н. Васекин
 Н.В. Елина
 М.В. Алексеева
 Л.М. Юнусова